

BASE BICAPA COLOR

Material de lustre formulado a partir de resinas nitrocelulósicas, con un alto contenido de sólidos. Secado rápido, buena dureza, fácil lijabilidad, fácil aplicación y gran rendimiento.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Superficies metálicas.

COLORES DISPONIBLES

Consultar. CARTA DE COLORES MACAVI / CARTA RAL.

DILUCIÓN

THINNER ESPECIAL CP: 080-0007

PREPARACIÓN

Soplete Convencional/Airless

BASE BICAPA	100 Partes por Volumen
THINNER	200/100 Partes por Volumen

RENDIMIENTO

SOPLETE CONVENCIONAL: aprox. 5 m². (10 – 15 micrones, por mano, producto diluido).
Estos consumos son estimados, se suministran a modo de información y pueden variar de acuerdo a las condiciones de aplicación y ambientales. **Esto no compromete a Macavi S.A. ni exime al cliente de realizar los ensayos correspondientes.**

SECADO






Datos sobre película seca, 25 micrones.
LIBRE DE POLVO: 10 - 15 minutos.
AL TACTO: 35 - 40 minutos.
DURO: 2 hs.
CURADO TOTAL: 2 hs.

PACKAGING

PINTURA:
ENVASES DE LATA DE 20 Lts

ENVASES DE LATA DE 4 Lts
ENVASES DE LATA DE 1 Lts

MACAVI S.A.

 Calle 131 (Ex-Libertad) 6730 -Loma Hermosa (1657) - San Martín, Bs. As. Argentina.
 + 54 11 4769-8500 // 11 7722- 4873
 + 54 11 7020-2000
 www.macavi.com.ar
 ventas@macavi.com.ar

DILUYENTE
TAMBOR DE 200 Lts

ENVASES DE LATA DE 20 Lts
ENVASES DE LATA DE 5 Lts
ENVASES DE LATA DE 1 Lts

ALMACENAMIENTO

Los envases que están en uso no deben quedar con cámara de aire por mucho tiempo para evitar cambios en sus propiedades.

USO / FORMAS DE APLICACIÓN

Verificar que la superficie a pintar se encuentre libre de grasa o suciedad.

No usar thinner de baja calidad (estos tienen gran cantidad de alcohol metílico, principal agente de blanqueo en días de humedad)

La aplicación puede ser realizada a soplete AIRLESS convencional o electroestático.

Presión: 30 Libras " Controlar diariamente trampa de agua "

RECOMENDACIONES IMPORTANTES PARA TENER EN CUENTA:

Condiciones climáticas: humedad entre 15 y 70% y temperatura entre 5º y 30ºC, siendo esta última muy importante.

Para la aplicación de varias capas o manos de pintura es necesario dejar pasar la etapa de "Secado Tacto" (2 – 3 hs. Según temperatura y humedad)

La superficie sobre la cual se aplicará el material debe estar bien pulida y perfectamente seca.

Trabajar en lugares ventilados y limpios. Utilizar máscara protectora.

Consultar hoja de seguridad.

El usuario deberá realizar las pruebas correspondientes para asegurar la idoneidad del producto y esquema utilizado. Ante cualquier duda al Depto Técnico. Tel. 4769-8500 (Líneas rotativas)

PRECAUCIONES / SEGURIDAD E HIGIENE

III - Identificación de Riesgos

Toxicidad Moderada

Puede causar irritación de piel, ojos y membranas mucosas

Inflamabilidad, por los solventes presentes.

IV -Medidas de Primeros auxilios Recomendadas en Casos de Emergencias

Inhalación: Retirar a la persona afectada para evitar la exposición y hacer respirar aire fresco

Contacto con Piel: Quitar las ropas contaminadas y lavar con abundante agua

Contacto con Ojos: Irrigar los ojos con abundante agua durante 10 minutos

Ingestión: No inducir al vómito.

EN TODOS LOS CASOS SOLICITAR ASISTENCIA MEDICA

V - Medidas para Combatir Incendios

Usar Polvo Químico "ABC" o "BC", Anhídrido Carbónico (CO₂), espuma para alcoholes (del tipo AFFF)

VI - Medidas de Higiene y Seguridad

Evitar su ingestión

Evitar respirar los vapores, y el contacto con ojos y piel.

Adecuada ventilación en los lugares

donde se proceda a su utilización

Utilizar elementos de protección

personal: guantes, anteojos de seguridad o protectores faciales.

Señalizar los riesgos mediante los símbolos y leyendas correspondientes (Normas IRAM 10005, 3796 y 3797)

VII - Cómo Proceder en caso de Derrames

Evitar que el líquido escurra hacia los desagües, cursos de agua y sótanos. Absorber con material inerte; p.ej. arena.


Lavar el área afectada con agua, Utilizar elementos de protección personal durante la operación de descontaminación


Disponer los residuos (líquidos o sólidos) de acuerdo a lo establecido por la legislación vigente


NOTAS


MACAVI S.A.

 Calle 131 (Ex-Libertad) 6730 -Loma Hermosa (1657) - San Martín, Bs. As. Argentina.

 + 54 11 4769-8500 // 11 7722- 4873

 + 54 11 7020-2000

 www.macavi.com.ar

 ventas@macavi.com.ar